

Stručný návod k obsluze

pro UV LED lampu X16 MAX / SUN X16 max, 320 W

1. Připojte lampu ke zdroji napájení pomocí kabelu.
2. Vyberte dobu provozu časovačem: **10 s, 30 s, 60 s nebo 99 s**.
3. Po uplynutí zvoleného času se lampa automaticky vypne.
4. Pro prodloužení provozu znovu stiskněte příslušný časovač.
5. Pohybový senzor automaticky zapne lampu po vložení ruky nebo nohy.
6. LCD displej zobrazuje dobu expozice.
7. Lampa je určena pro vytvrzování **UV/LED gelů a hybridních laků**.
8. Po dokončení práce lampu odpojte od napájení.

Další český zdroj potvrzuje shodný výrobek jako **UV/LED lampa na nehty 320 W X16 MAX bílá**, značka **Nailee**, a uvádí použití: připojení napájecím kabelem, volbu časů **10, 30, 60 a 99 sekund** nebo využití pohybového senzoru.

Technické parametry nalezené u českých zdrojů: výkon **320 W**, vlnová délka **365–405 nm / 365+405 nm**, napájení **100–240 V, 50/60 Hz, 72 LED diod**, odnímatelné dno, pohybový senzor a LCD displej.